Trwa układanie nawierzchni na rondzie ks. Pecolta i ul. Wolborskiej

Zakres prac obejmuje rondo ks. Pecolta, główny ciąg ul. Wolborskiej, a także dojścia boczne w rejonie Placu Litewskiego. W związku z prowadzonymi robotami wprowadzono ograniczenia w organizacji ruchu, przejazd przez wskazany obszar jest znacząco utrudniony, a miejscami niemożliwy dla ruchu tranzytowego.

W trakcie realizacji inwestycji mogą występować czasowe zmiany w organizacji ruchu oraz lokalne zwężenia jezdni. Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do oznakowania tymczasowego oraz – w miarę możliwości – wybieranie tras alternatywnych.