

Renowacja podwórza przy placu Niepodległości 5



Jeszcze niedawno podwórze między pl. Niepodległości 5 a ul. Łazienną-Mokrą było niewygodne, a teren nieutwardzony i nieuporządkowany.

Dziś jest tutaj nowa nawierzchnia z otoczków, nawiązująca do klimatu dawnej starówki, nowe chodniki i wygodne dojścia do budynków, które wykonano z bloków granitowych. Podwórze wymagało modernizacji już od wielu lat.

Zakres prac obejmował:

- utwardzenie nawierzchni podwórza z otoczaka,
- budowę schodów wejściowych z bloków granitowych,
- nowe schody przy komórkach lokatorskich,
- wymianę kostki przy śmietniku,
- chodniki z kostki granitowej,
- budowę kanalizacji deszczowej z podłączeniem do istniejącej sieci.

Ważnym elementem inwestycji była budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami podwórzowymi i podłączeniem do istniejącej sieci. Podczas prac okazało się, że studnia kanalizacji sanitarnej jest w złym stanie technicznym. Problemu tego nie można było stwierdzić wcześniej - dopiero po wykonaniu wykopów i dokonaniu oględzin. Wykonano więc roboty dodatkowe, które polegały na montażu studzienki kanalizacji deszczowej z rurą teleskopową i włazem żeliwnym, montażu syfonów żeliwnych przy odpływach z rur spustowych, wymianie dwóch studzienek kanalizacji sanitarnej. Koszt wszystkich prac to ponad pół miliona złotych.